

## INSTRUCTIONS:

1. Pare a small pile of Magnesium shavings (at least enough to cover a quarter). Use a sharp knife held at 90° to the magnesium block.

2. Gather tinder (twigs, leaves, paper, oil soaked cloth, etc.) in a pile adjoining the magnesium shavings.

3. Hold the Fire Starter with the sparking insert up at about a 45° angle within 2,5 cm of the shavings.

4. Scrape the length of the starter using the back (spine) of the knife creating sparks which will ignite the magnesium shavings.

5. The magnesium shavings will burn rapidly but the extreme heat will ignite even damp (not wet) tinder. Be prepared to add additional fuel to build and maintain an adequate fire.

**CAUTION:** Magnesium in solid form is safe and is not combustible. Do not pare shavings before they are needed.

## DIRECTIVES:


1. Faites un petit tas de rognures de magnésium (au moins assez pour recouvrir une pièce de vingt-cinq cents). Servez-vous d'un couteau tranchant, tenu à 90° par rapport au bloc de magnésium.

2. Réunissez une pile de choses inflammables (brindilles, feuilles, papier, linge imbibé d'huile) à côté des rognures de magnésium.

3. À environ 2,5 cm (1 po) des rognures, tenez l'allume-feu de telle façon que l'insertion d'allumage soit à un angle de 45°.

4. Râclez l'insertion sur toute sa longueur avec le dos de la lame, pour produire les étincelles qui enflammeront les rognures de magnésium.

5. Les rognures de magnésium brûleront vite mais la très grande chaleur qui s'en dégage enflammera



même les articles inflammables humides (non trempés). Ayez du combustible sous la main pour alimenter et maintenir le feu.

**ATTENTION!** Le magnésium est sans danger et ininflammable à l'état solide. Ne faites les rognures qu'à la toute dernière minute.

**First Choice in Outdoor Accessories**

Made in USA Printed in U.S.A.

© 1996 Coghlan's Ltd., Winnipeg, Canada R3T 4C7

